

码山体——(同底层)——封顶——勾缝——清扫冲光

实——弹线——码底层山石——垫刹——填缝——灌浆或砼

抄平——放线——挖槽——找底——基础处理——回填夯实

一、施工顺序：

502 搞作规程(含质量要求)

并已回填，达到50%以上强度。

五、作业条件：现场道路畅通，山石料已备好，基础施工完毕，

铁锹、水管、大小锤子、钩子、抹子、钢尺、鸭嘴、条帚等。

四、机具：根据不同假山施工情况，一般应有吊车、叉车、吊

索、锯条、工具、撬棍、手推车、震捣器、搅拌机、灰浆桶、水管、

卷尺以“平、正、角、线”为衡量标准。

三、一般要求：质地坚硬无风化，无裂缝，纹理一致，颜色一

致，通常可采用油漆编号的方法。

二、相石：即具体考虑哪一块山石用在什么部位，做到心中

有数，通常可采用油漆编号的方法。

一、选石：按设计、模型、造景的需要，考虑使用什么地区、

501 施工准备

操作规程

假山施工工程施工作业