

- (2). 深远——山峰共峰或交错。  
③. 平远——平岗错落有致。
2. 透缺法：石与石相连接凹凸影结合。  
3. 暗层法：在岩石上将山石层层叠出，有堆叠险峻之势。  
4. 结合法：模拟真山形圆融云朵状的形势。  
二、一般山石可参照以上手法实施。  
三、总的表现手法应结合“十要”、“五忌”综合运用。  
十要：要有宾主、层次、起伏、曲折、凹凸、顾盼、呼应、疏密、轻重、虚实。  
五忌：形同晋妙蟠蛇，笔架花瓶，刀山剑树，倒墙铁壁，孤峰。  
一、山石用装前，应用格检查钢索的安全可靠性、钢钩位置  
钩扣、卡子、应用有经验的工人操作并在起吊前进行试吊，五级风  
及雨中禁止吊装。  
二、操作人员应用严格执行安全操作规程，按规定的吊装类，起重时  
起重臂及山石下严禁操作。  
三、基刹时，应用起重机械带钩操作，脱钩前必须对山石的稳  
定性进行检查，松动的基刹石块必须清除基座。
- 四、山石打制垫稳后，严禁撬移或撞击基刹石，已安装好但